

Технологии восстановления изношенных и дефектных деталей с помощью металлополимерных материалов

А. А. Ищенко, д-р техн. наук, Приазовский государственный технический университет (Мариуполь)

В последние годы в различных отраслях промышленности эффективно используют технологии ремонта оборудования с помощью металлополимерных материалов. В отдельных случаях они конкурируют с традиционными технологиями сварки и наплавки, и их применение оказывается экономически оправданным, несмотря на достаточно высокую стоимость этих материалов.

Для излагаемой ниже технологии восстановления деталей использовали полимерные материалы фирмы «Диамант» (ФРГ): двухкомпонентные материалы на эпоксидной основе с мелкодисперсным металлическим наполнителем и различными модификаторами. Предел прочности на сжатие одного из таких материалов — «мультиметалла» — составляет 180–195 МПа, модуль упругости до 14000 МПа, температурный интервал эксплуатации от –32 до +200 °C.

Один из типичных примеров успешного применения металлополимерных материалов — восстановление чугунных корпусных деталей с повреждениями в виде трещин. К таким деталям относятся блоки цилиндров, рубашки охлаждения цилиндров компрессора и т. д. Работа была выполнена на центральном компрессоре автотранспортного предприятия в 1993 г. В результате «размораживания» этого корпуса общая длина трещин на двух цилиндрах составила более 800 мм. После разделки кромок, обезжиривания и просушки материал «мультиметалл—чугун» был нанесен на поврежденное место, а в местах, где трещина имела максимальный размер, усилен армирующей стеклотканью. Все работы выполняли без разборки и демонтажа компрессора. Через 16 ч компрессор былпущен в работу и проработал без замечаний к качеству шва более 9 лет.

Опыт восстановления треснувших чугунных блоков цилиндров автомобилей показал, что такой ремонт можно рассматривать как временную меру, позволяющую без разборки двигателя в кратчайшие сроки

запустить агрегат в работу. Наблюдения за отремонтированными двигателями показывают, что в зависимости от расположения дефектного места на блоке, где произошла его разгерметизация, и интенсивности эксплуатации двигателя срок службы загерметизированного шва составляет от 2 до 6 лет. Если длина трещины превышает 150 мм, применяют известные способы ее фиксации: частичную (путем установки гужонов в трещину) и полную (путем установки пластин, закрепляемых болтами по обе стороны трещины). Затем сверху и трещину, и крепежные элементы покрывают металлополимерным материалом.

Аналогичным образом решают задачи восстановления целостности корпусных деталей, выполненных из различных цветных металлов и сплавов. В России, например, эти технологии активно применяют при ремонте разнообразных повреждений чугунных корпусов насосов, компрессоров в системе «Тюменьэнерго» на Сургутской ГРЭС, Нижневартовской ГРЭС и др., а также при ремонте магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающего оборудования.

К этой же категории восстановительных ремонтов относят и ремонт дефектов литья, включая микропоры и микротрещины, которые устраняют однокомпонентным пропиточным материалом, имеющим специальную «ползучую» добавку для гарантированного проникновения на большую глубину микротрещины. Проведенные испытания восстановленных таким материалом деталей показали, что они выдерживают последующую работу под давлением до 9 МПа. При этом продолжительность работы восстановленной детали превышает 11 лет.

Такой пропиточный материал, по-видимому, можно использовать и для герметизации сварных швов, поскольку его модификации позволяют герметизировать трещины и поры размером от 0 до 0,1 мм и от 0,1 до 0,5 мм.

Первый закон Чизхолма. Все, что может испортиться, портится. Следствие. Все, что не может испортиться, тоже.



Другой пример успешного использования металлополимерных материалов взамен традиционных способов наплавки – восстановление изношенных поверхностей тяжелонагруженных деталей и машин, например восстановление гнезд подшипников качения корпусных крупногабаритных деталей. Экономически целесообразно применять такие технологии прежде всего в тех случаях, когда корпусную деталь невозможно демонтировать и отправить в ремонтный цех. Такой подход возможен, поскольку восстановленная поверхность гнезда не требует механической обработки: она формируется либо поверхностью наружного кольца подшипника, либо специальным шаблоном. При этом металлополимерный материал не дает усадки во время затвердевания. Необходимо отметить, что практика такого восстановления и последующая эксплуатация машин в условиях воздействия ударов и динамических нагрузок показали, что срок работы восстановленных узлов в 1,8–2,0 раза превышает срок службы таких узлов, восстановленных традиционным способом. Причина этого, казалось бы, парадоксального результата кроется, по мнению автора, в увеличении площади контакта деталей после восстановления гнезда подшипника и соответствующего снижения удельных нагрузок, приводящих к постепенному выходу детали из строя. Шлифованная поверхность наружного кольца подшипника после восстановления контактирует со шлифованной поверхностью гнезда, сформированной самим подшипником (рис. 1). Кроме того, металлополимерный слой демпфирует ударные нагрузки.

На рис. 2–4 показан пример применения технологии нанесения полимерного материала «мультиметалл» при восстановлении гнезда подшипника в корпусе рельсоправильной машины на металлургическом комбинате «Азовсталь».

Отметим, что целесообразно выполнять обработку металлополимерами не только изношенных, но и вновь изготовленных деталей, и прежде всего деталей, которые не могут быть упрочнены поверхностным пластическим деформированием. Расходы на металлополимерный материал и трудовые затраты на выполнение операций нанесения его минимальны, а эффект превосходит все ожидания – стойкость и долговечность деталей значительно возрастают.

Тот факт, что металлополимерные материалы хорошо работают на сжатие, позво-




Рис. 1.
Схема формирования поверхности гнезда подшипника




Рис. 2.
Изношенное гнездо, подготовленное к нанесению металло-полимерного материала «мультиметалл»



Рис. 3.
Поверхность гнезда с нанесенным с избытком металло-полимерным материалом

ляет использовать их в тяжелых условиях, в частности, для восстановления проектных размеров проемов станин клетей прокатных станов и опорных поверхностей плитовин, на которых устанавливают прокатную клеть.

Рис. 4.
Установка
вала в сборе
в проектное
положение
для форми-
рования
поверхности
посадочного
размера
гнезда
подшипника



Обычно плитовины приходится срывать с фундамента и восстанавливать в механических цехах путем наплавки и последующей механической обработки. Этот трудоемкий процесс требует больших затрат времени, в том числе на последующую установку восстановленных плитовин в проектное положение, заливку бетона и т. п. В 1994 г. на комбинате «Азовсталь» осуществлена уникальная ремонтная операция по установке новой клети блюминга на старые плитовины, находившиеся в эксплуатации с 1948 г. и имевшие износ в отдельных точках до 7 мм. В течение 48 ч с помощью металло полимерных материалов была восстановлена поверхность опорной площадки плитовин и выполнена их защита от дальнейшего изнашивания.

Выполняли эту операцию следующим образом. После зачистки изношенной поверхности на плитовины наплавили контрольные полоски, обработанные ручными шлифовальными машинками. На эти полоски выставили клеть, затем ее приподняли гидродомкратами, на изношенную поверхность плитовин нанесли с избытком металло полимерный материал, клеть опустили на контрольные полоски и затянули с помощью болтов. Таким способом был образован идеальный контакт станины клети с плитовиной, при котором удельные нагрузки в любой точке контактной поверхности

оказались минимально возможными для данного соединения.

Во время эксплуатации этой клети не возникло необходимости в подтяжке болтов ее крепления, что свидетельствует, прежде всего, об идеальной установке клети на плоскость плитовин.

После девяти лет эксплуатации ситуация остается стабильной: металло пластик надежно изолирует рабочую поверхность плитовин от воздействия воды, а следовательно исключает коррозию, а также демптирует ударные нагрузки, которые от валков передаются на опорные поверхности станины.

Аналогичная технология была использована и при восстановлении проектных размеров прокатных клетей на прокатных станах 3000 и 1700 ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича». Станины прокатных клетей имели износ по поверхности контакта с защитными (лицевыми) планками, достигавший в отдельных случаях 10–13 мм. Этот износ был компенсирован слоем металло полимерного материала. Причем выставить в проектное положение защитные планки в двух плоскостях — вертикальной и горизонтальной — стало значительно легче. Четырехлетний срок эксплуатации восстановленных станин стана 1700 и трехлетний — стана 3000 показал, что предложенная технология оправдывает ожидания и дает значительный экономический выигрыш в сравнении с применявшейся ранее наплавкой изношенных мест и последующей обработкой специальными переустановляемыми фрезерными станками.

Результаты наблюдений за работой модернизированных клетей стана 3000 позволяют отметить, что снизились динамические нагрузки, действующие на клети во время прокатки; обеспечена стабильность прокатки листа толщиной до 6 мм; исключена серповидность полосы; обеспечена стабильность геометрических параметров листа; на 25–30% снизились затраты времени на текущие ремонты за счет исключения снятия лицевых планок, проемов и установки подкладок, компенсирующих износ станины; во время текущих ремонтов не возникло необходимости в подтяжке болтов крепления планок, что свидетельствует об отсутствии износа станины и слоя полимерного материала.

Использование металло полимерного материала в качестве прокладки между

станиной и лицевыми планками позволило герметизировать зазор между ними, исключив попадание в него воды и появление коррозии на опорной поверхности станины, демпфировать ударные нагрузки, уменьшить удельные нагрузки на опорную площадку станины путем создания максимальной площади контакта между лицевой планкой и этой площадкой в период, предшествующий полимеризации используемого материала.

За 12 лет работы в этой области накопилось достаточно много различных технологических разработок. Это — восстановление изношенных шеек эджерных прокатных валков трубопрокатного стана, которые нельзя было подвергать наплавке из-за специфических свойств применяемых сталей; ремонт нефте- и бензоналивных емкостей, когда сварку нельзя выполнять по условиям пожарной безопасности; успешные опыты установки штифтов из металлополимерного материала в конструкции составного маховика диаметром 8500 мм пильгерстана трубопрокатного цеха Нижнеднепровского трубного завода и т. д.

Зарубежный опыт подтверждает эффективное использование металлополимерных материалов в судоремонтном и литейном производстве, автомобилестроении и станкостроении, но наиболее впечатляющим примером, перекликающимся с отечественным опытом восстановления станин прокатных станов, служит применение этих материалов в качестве нивелирующего, герметизирующего и демпфирующего слоя между элементами мостовых сооружений в месте, где пролет моста контактирует с опорами. Это подтверждает эффективная работа такого слоя в течение 10 лет в конструкции южного моста (Зюйдбрюкке) в Кельне (ФРГ).

Однако наибольший эффект от внедрения описанных технологий восстановления промышленного оборудования может быть получен при комплексном подходе, включающем использование сварочных технологий. Это позволит создавать новые конкурентоспособные технические решения при ремонтно-восстановительных работах в тяжелой промышленности и, в частности, в металлургии.

● #498